

Logo İ. T. Ü.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V ISTANBULU  
FAKULTA CHEMICKÉ METALURGIE  
OBOR METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

Číslo: B. 30.2 ITU.0.50.00.00/754

Istanbul 13/12/2010

### ZPRÁVA

Žadatel: ŞAHINOĞLU Bronz Döküm Tic. Ve San. A.Ş.

Datum podání žádosti: 24/11/2010

Věc: Zjištění, zda níže popsané výrobky jsou olakované a pozlacené

NÁZEV VÝROBKU	POČET VZORKŮ	POLAKOVÁNÍ	POZLACENÍ
Odpadkový koš	1	Ano	Ano
List závěsu	2	Ano	Ano
Madlo zásuvka	2	Ano	Ano
Rukojeť Zara	2	Ano	Ano
Zrcadlo Burak	2	Ano	Ano
Zrcadlo Gizen	2	Ano	Ano
Znak	2	Ano	Ano

Tímto oznamujeme, že po provedené analýze u nám zaslanych výrobků byl zjištěn na nejvrchnější vrstvě lak. Pod tímto lakem se nachází čisté pozlacení (24 K). Pod tímto pozlacením a na povrchu vlastního materiálu byla zjištěna vrstva niklu.

S pozdravem,

Prof. Dr. Servet TIMUR

*Kulaté a hranaté razítko (nečitelné)*

AYAZAĞ KAMUSU MASLAK 34469, İSTANBUL

TEL: 0212- 285 3381 TELEFAX: 0212- 285 3427 E-MAIL: [metmuh@itu.edu.tr](mailto:metmuh@itu.edu.tr)

LOGO





İ.T.Ü.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
KİMYA METALURJİ FAKÜLTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Sayı: B.30.2.İTÜ.0.50.00.00/754

İstanbul, 13 /12/ 2010

## RAPOR

Başvuran : ŞAHİNOĞLU Bronz Döküm Tic. Ve San. A.Ş.

Başvuru Tarihi : 24/11/2010

İsteği : Aşağıda detayları verilen ürünlerin üzerinde vernik ve altın kaplama olup olmadığının tespiti

NUMUNE ADI	Numune Sayısı	VERNİK KAPLAMA	ALTIN KAPLAMA 24 K
Çöp Kovası	1	Evet	Evet
Menteşe Yaprak	2	Evet	Evet
Çekmece Kulp	2	Evet	Evet
Zara Kol	2	Evet	Evet
Burak Ayna	2	Evet	Evet
Gizlen Ayna	2	Evet	Evet
Rozet	2	Evet	Evet

Yapılan analizler sonucunda, tarafımıza gönderilen numuneler üzerinde en dış yüzeyde vernik kaplama olduğu tespit edilmiştir. Bu vernik tabakası altında saf altın (24 K) kaplama tabakası ve 24 ayar saf altın kaplamanın altında ve ana matriks üzerinde ayrıca nikel tabakası tespit edilmiştir. Gereği bilgilerinize arz olunur, saygılarımla

Prof. Dr. Servet TİMUR

